

### Отметки о контроле

A diagram of a simple machine, specifically a pulley system, with numbered parts 1 through 5. Part 1 is the base frame or support. Part 2 is the pulley wheel. Part 3 is the rope. Part 4 is the load or weight. Part 5 is the pulley system itself, showing the rope passing over the pulley wheel.

4. Проверить соединения на прочность, при необходимости подтянуть.
5. Проверить сеть на износ, при повреждении металлических деталей обязательно заменить.

7

**Место для особых указаний, напр., по ремонту**

7

..... Дата .....